



**В ходе осмотра установлено:**

Нежилое помещение представляет собой административное помещение на 1 этаже многоквартирного дома. Помещение имеет отдельный вход. Техническое состояние помещения удовлетворительное. Коммуникации: энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение и отопление в работоспособном состоянии. Помещение в финансово-хозяйственной деятельности не используется. Мебель и техника, присутствующая в помещении на дату осмотра, учитывается на балансе Алтайкрайстата и будет вывезена.

Заместитель начальника отдела учета, контроля  
и распоряжения имуществом МТУ Росимущества  
в Алтайском крае и Республике Алтай

 Н.А. Терещенко

Главный специалист-эксперт отдела учета,  
контроля и распоряжения имуществом МТУ Росимущества  
в Алтайском крае и Республике Алтай

 Д.В. Гадыло